

TPA ČR, s. r. o.

Vrbenská 1821/31

České Budějovice 370 06

DIČ/IČ: CZ 251 228 35

Tel.: +420 585 351 427

Fax: +420 585 351 889

e-mail: radek.pospisil@tpaqi.com



TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ INSTITUT

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 17759

Insta CZ, s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

Věc : Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť 2013

Na stavbě Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť 2013 byl proveden v měsíci červnu uzavírací nátěr na obrusnou vrstvu.

V současné době dochází k „pocení“ pojiva nátěru, což je příčinou stížností ze strany uživatele komunikace.

Tento negativní jev je zapříčiněn vysokými okolními teplotami, při kterých dochází k překročení bodu měknutí použitého asfaltu A 160/220 (rozsah daný normou ČSN EN 12591:2009 pro tento druh asfaltu je 35°C – 43°C) a pojivo se tím pádem stává plastickým až tekutým a ztrácí své reologické vlastnosti.

Dále konstatuji, že veškeré stavební práce při provádění nátěru byly provedeny v souladu s normou ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry, jedná se o jednoduchou technologii, při které nedochází k odchýlkám od technologického předpisu.

Závěrem bych doporučil udržovat místa se zvýšenou plasticitou, resp. tekutostí pojiva opakovaným posypem kamenivem frakcí 2/4, nebo 2/5.

Zároveň důrazně nedoporučuji provést opakovaný nátěr.

Ve Velké Bystřici 30.6.2017

Radek Pospíšil
vedoucí pracoviště



TPA
TECHNICKÝ
ZKUŠEBNÍ INSTITUT
TPA ČR, s.r.o.
LABORATOR OLMOUC
783 53 VELKÁ BYSTRICE
TEL./FAX: +420 585 351 889